

## Ytskiktskontroll 1006041

### Till:

CG Målerikonsult AB  
Hantverkargatan 3 F  
112 21 Stockholm

**Er referens:** Claes Gozzi

**Vår referens:** Per Karneke

### Resultat av ytskiktskontroll

*Analys 1006041*

#### Kontrollens omfattning:

Gula och gröna färgflagor

Kontroll i mikroskop samt kemisk tvätt

#### Kommentar:

##### *Bild 1*

De gula flagorna är mycket tjocka upp till 800 µm. Färgskikt i den här tjockleken skall tas bort ner till rent trä.

##### *Bild 2*

Ytan har börjat att spricka vilket tyder på att färgskiktets funktion börjar bli nedsatt.

##### *Bild 3*

Grön yta dock inte så tjockt som det gula färgskiktet. På färgflagans undersida finns träfibrer som tyder på undermåligt underhåll.

##### *Bild 4*

Här syns tydliga täcken på att färgen är kraftigt nedgången och matt vilket bekräftar undermåligt underhåll.

/Per Karneke

Bild 1




Bild 2




Bild 3






Bild 4

