

Ytskiktskontroll 1006041

Till:

CG Målerikonsult AB
Hantverkargatan 3 F
112 21 Stockholm

Er referens: Claes Gozzi

Vår referens: Per Karneke

Resultat av ytskiktskontroll

Analys 1006041

Kontrollens omfattning:

Gula och gröna färgflagor

Kontroll i mikroskop samt kemisk tvätt

Kommentar:

Bild 1

De gula flagorna är mycket tjocka upp till 800 µm. Färgskikt i den här tjockleken skall tas bort ner till rent trä.

Bild 2

Ytan har börjat att spricka vilket tyder på att färgskiktets funktion börjar bli nedsatt.

Bild 3

Grön yta dock inte så tjockt som det gula färgskiktet. På färgflagans undersida finns träfibrer som tyder på undermåligt underhåll.

Bild 4

Här syns tydliga täcken på att färgen är kraftigt nedgången och matt vilket bekräftar undermåligt underhåll.

/Per Karneke

Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4

