

Teknisk rekommendation Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. \_\_\_\_\_  
Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

**MILJÖN – HÄR FÖRSTÖRS TAKPLÅTEN AV VATTENBLÄSTRING ! FÖRTUNNAD PLÅT ÄR RESULTATET ! OCH RESTERNA I NATUREN OCH DRICKSVATTNET !**  
Orsaken är roterande runda högtrycksvatten strålar som penetrerar sönder metallen...

Vattenblästring:

Pump, roterande vattenstrålar med 700 -2800 bar. (kg / cm<sup>2</sup>)

En operatör kan från högtryckspump hantera vattentryck som slår sönder rostskyddet, sprider föroreningar vida omkring och ev. farligt skräp i små flager i naturen!




Resultat: Plastisk deformation, uttänjd tunnare plåt, FÖRSTÖRT ROSTSKYDD OCH TAKPLÅT ! Du lösgör och sprider miljöfarliga föroreningar ? som här ovan!

**Ersätts av Miljöanpassad metod:** ESS-metoden, flatstråle, max 350 bar. Detta ger Rengöringsgrad1 över hela taket, helt ren oskadad metallyta och bättre miljö för dig och miljön !



Kemisk skonsam färglyftning med ES 1 (ev. ES +) , därefter bortskjuvning med högtrycksvätt, 90°C .

Den lösgjorda intakta dåliga färgen skjuvar du skonsamt bort till tjock anpassad soppåse, försluten ! innan hämtning till avfallshantering.



Tänk på ditt dricksvatten.



Christer Grenbäck +46707880320 info@takcare.se <http://takcare.se/pdf/>

**takcare**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | <http://shop.takcare.se> |