

**År 2003: Test med färgborttagare ES, ES + och ES 1: Verkningsstid**

Temp: 20°C, inomhus.

Avfärgning vit linoljefärg lagd 1990 på träkonsol:

ES	<i>ganska fuktig träyta börjar koka efter 10 !</i>	10 – 20 min
ES +		15 – 40 min
ES 1		40 min --

*Resultat: Alla de testade färgborttagarna avfärgar vid enkel okulärtest ned till trärent.*

*Efter verkningsstid uppfattas träytan under ES som fuktigast och ES+ som torrast.*

**År 2005: Avverkningskapacitet till RENGÖRINGSGRAD 1**

**Färgborttagning med ES 1 på plåttak av ett lager plastisolbeläggning och liknande.**

*Kalkylerad avverkningskapacitet med stora marginaler och ES1:*

1) spruta ut ES 1 med högtrycksfärgspruta ca 230 bar  
= 60 m<sup>2</sup> / timme

2) ta bort ES 1 med ca 300 bar  
= 30 m<sup>2</sup> / timme

**Färgborttagning på trä med ES + av ett lager linoljefärg.**

*Kalkylerad*

*avverkningskapacitet med stora marginaler och ES +*

*Påläggning, skrapning och sköljning av ytan med svamp el. liknande = 5 m<sup>2</sup> / timme*

**Färgborttagning med ES på handhyvlade gamla träplank inuti kyrka , under upp.**

*Utgångsläge:*

*Kunden ej nöjd med färgborttagarna, Bioclean och Jotun Reprin*

*Kunden har även testat vattenbaserad bums från Alcro, ok efter 6 tim verkan.*

*ES suveränt bra , verkan efter max 1 tim !!*

*Ska göra om tre veckor:*

*400m<sup>2</sup> innertak i kyrka. Under upp.*

*Plastfärg sedan oljefärg inunder.*

*ES tog bort båda lagren intill träet, och hängde kvar tillräckligt länge.*